

SERVICE INFO



Zmiana rolek niektórych ramion napinaczy w układzie paska wielorowkowego

Producent: Audi, Chevrolet, Isuzu, Land Rover, MG, Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo

Nr.ref.: 533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30




Image 1: Szczegółowy widok rolki w starej wersji (po lewej) i w nowej wersji (po prawej).

Szeroką klasyfikację pojazdów można znaleźć w naszym katalogu.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje aktualnie wymienione napinacze w wersji ze zmodyfikowaną rolką.

Różnice obejmują, jak pokazano na fotografii 1, powłokę (poprzednio czarna, obecnie metaliczna) oraz połączenie pomiędzy dwiema połówkami bieżni (poprzednio nitowe, obecnie zagniatane).

W okresie przejściowym możliwa jest dostępność obu wersji. Obie wersje spełniają specyfikacje techniczne i mogą być stosowane bez ograniczeń w pojazdach wymienionych w katalogu.



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem **www.Schaeffler-Aftermarket.pl** lub w RepXpert pod adresem **www.RepXpert.com**

Stan 03.2010
INA 0055

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Dalsze informacje:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax: +48 22 878 31 64
E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

