

**0017**    **Techniczne informacje serwisowe**

<b>Temat:</b>	<b>Pierścienie uszczelniające wał</b>
<b>Dotyczy:</b>	<b>81-19299-10 81-34367-00 81-34368-00</b>
<b>Marka:</b>	<b>Volkswagen</b>
<b>Typ:</b>	<b>różne</b>
<b>Kod silnika:</b>	<b>różne</b>

**Pierścień uszczelniający wał  
WD 81-19299-10 – zamiana**

Szanowni Państwo,

Volkswagen AG zastąpiła pierścień uszczelniający wał FPM 068 103 085 E (odpowiada **81-19299-10**) w różnych silnikach następującymi pierścieniami uszczelniającymi wał PTFE.

- Pierścień uszczelniający wał PTFE 038 103 085 C (odpowiada **81-34367-00**) lub
- pierścień uszczelniający wał PTFE 028 103 086 A (odpowiada **81-34368-00**).

Uwaga: przy doborze pierścienia uszczelniającego wał należy uwzględnić kierunek obrotów wału.

Pierścień uszczelniający wał FPM 81-19299-10  
[32x47x10 A SL WD FPM]

- odpowiada OE 068 103 085 E
- posiada zmienny skręt
- umożliwia prawy i lewy kierunek obrotów wału

Pierścień uszczelniający wał PTFE 81-34367-00  
[32x47x10 A SL RD PTFE ACM]

- odpowiada OE 038 103 085 C
- posiada prawy skręt
- umożliwia prawy kierunek obrotów wału

Pierścień uszczelniający wał PTFE 81-34368-00  
[32x47x10 A SL LD PTFE ACM]

- odpowiada OE 028 103 086 A
- posiada lewy skręt
- umożliwia lewy kierunek obrotów wału

Z poważaniem  
Zespół serwisowy VICTOR REINZ



Ilustracja 1\_WD 81-19299-10



Ilustracja 2\_WD 81-34367-00



Ilustracja 3\_WD 81-34368-00

**VICTOR REINZ – najlepszy sposób na dobrą uszczelkę.**