



## SERVICE INFO – INA 0148



# Impulssianturi 544 0095 10

## Vahingoittuminen irrotuksen yhteydessä

Autonvalmistajat: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

**Mallit:**

Citroën: C4, C5, C8  
 Fiat: Scudo  
 Ford: Grand C-Max, Mondeo  
 Jaguar: XF  
 Peugeot: 508, 807

Moottorit: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Tuotenumero: 544 0095 10

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva 1: 544 0095 10 - moottorin ohjausjärjestelmän impulssianturi

Moottorin ohjausjärjestelmän impulssianturi (kuva 1) on käytettyjen materiaaliyhdistelmien vuoksi usein hyvin hankala irrottaa kampiakselin värinänvaimentimesta (kuva 2).

Useimmissa tapauksissa impulssianturi tällöin rikkoutuu. Siksi on suositeltavaa vaihtaa se aina irrotuksen yhteydessä.

Asennettaessa kampiakselin värinänvaimennin on ehdottomasti noudatettava auton valmistajan antamaa kiristysmomenttia.



Kuva 2: Impulssianturi ja kampiakselin värinänvaimennin

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!