

Instrukcja montażu pierścieni uszczelniających na łożyskach kół przednich.

Producent Audi, Seat, Skoda, VW

Modele:

Audi A2 (8Z0)

Seat Cordoba (6L2)
Ibiza (6L1)

Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)
Roomster (5J)

VW Polo (9N)
Fox (5Z1)

Nr. LuK.: 713 6104 70 (FAG-Kit)
Nr. OE : 14" 6Q0407623B / E
(Pierścień uszczelniający)

Nr. LuK.: 713 6105 70 (FAG-Kit)
713 6105 80 (FAG-Kit)

Nr. OE : 13" 6Q0407623C
(Pierścień uszczelniający)



Foto 1. Pierścienie uszczelniające mogą mieć różne kształty i kolory

Zanieczyszczenie wewnętrznej strony łożyska koła może skutkować poważną usterką łożyska oraz pierścienia pomiaru obrotów koła.

W związku z powyższym może nastąpić uszkodzenie pierścienia uszczelniającego oraz czujnika obrotów koła.

Podczas wymiany łożyska koła należy stosować dodatkowy pierścień uszczelniający montowany na stożku półosi.

Wskazówka:

Zestawy zawierające niezbędne pierścienie uszczelniające są dostępne w ofercie FAG od Września 2009 roku.



Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu !

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.schaeffler-aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 08.2009

FAG 0007

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Dalsze Informacje:

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

FAG