




febi

Porada

Kompletne rozwiązanie dla Ford Mondeo 1+2!



Nowa

Z powodu zmian konstrukcyjnych zamocowania stabilizatora wprowadzonych przez producenta pojazdu znowu występują problemy podczas montażu łożysk stabilizatora (febi 21855). Poprzedni kształt półokrągły został teraz zmieniony na kształt prosty, podobnie jak w części oryginalnej (patrz rys. 3).

Powoduje to zawsze konieczność wymiany także obejmę mocującą (febi 27355). W celu zapewnienia fachowej naprawy, łożyska stabilizatora powinny być zawsze wymieniane parami.


Zestaw naprawczy łożysk stabilizatora z obejmą mocującą febi 27400

Ten zestaw naprawczy zawiera oprócz łożysk stabilizatora z dobranymi obejmami mocującymi także śruby mocujące klasy 10.9.

W ten sposób mamy wszystko pod ręką, co jest potrzebne do wymiany łożysk stabilizatora!

U swojego partnera febi można uzyskać informacje na temat części zamiennych firmy febi bilstein!

Wszystkie części zamienne zamieszczone są również na stronie internetowej www.febi.com.



Na śladzie wycieraczki: febi 27400



Stara



Stara

Nowa



Nowa



www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 911-0 | Fax +49 2333 911-444 | info@febi.com

bilstein group

