

## Zmiana konstrukcji napinacza 531 0203 20

### Producent:

Audi, Seat, Skoda,  
Volkswagen

### Modele:

Audi: A3, A4  
Seat: Alhambr, Altea XL,  
Cordoba, Ibiza III, Leon,  
Toledo II, Toledo III  
Skoda: Fabia, Octavia, Superb  
VW: Bora, Caddy III, Golf IV,  
Golf V, Golf VI, Jetta III,  
New Beetle, Passat, Polo,  
Sharan, Touran,  
Multivan/Transporter T5




Foto 1: 531 0203 20 – stara wersja




Foto 2: 531 0203 20 - nowa wersja

### Silniki:

1.6, 2.0, 2.0i

### Nr.OE.:

06A 109 479 (replaced)  
06A 109 479 A (replaced)  
06A 109 479 B (replaced)  
06A 109 479 C (replaced)  
06A 109 479 F (current)

### Nr. referencji:

531 0203 20

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, konstrukcja koła pasowego napinającego 531 0203 20 uległa zmianie. Niniejsza Karta Informacji Serwisowej ukazuje optyczne różnice pomiędzy przedmiotowymi dwoma wersjami od przodu i od tyłu każdego napinacza.

W okresie przejściowym możemy posiadać mieszane zapasy tych części. Oba napinacze spełniają specyfikacje techniczne i mogą być stosowane bez ograniczeń w określonych wyżej pojazdach.

### Uwaga:

Specjalne narzędzie (OE nr T10020) do obracania mimośrodowo, zastąpiono kluczem ampulowym 6 mm.



Stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu on-line, pod adresem [www.schaeffler-aftermarket.pl](http://www.schaeffler-aftermarket.pl) lub RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Stan 12.2009

INA 0049

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Dalsze Informacje:

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: [aaminfo.pl@schaeffler.com](mailto:aaminfo.pl@schaeffler.com)

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

