

## Rozpieracz aluminiowy

### Ulepszenie produktu z zakresu rozpieraczy aluminiowych.

W trakcie naszych ciągłych obserwacji zastosowań praktycznych stwierdziliśmy, że w nielicznych przypadkach podczas montażu szczęk hamulcowych nastąpiło wypchnięcie osłonek przeciwkurzowych z gniazda.

Może to spowodować przedostanie się wody i nieszczelność rozpieracza. W celu zwiększenia bezpieczeństwa jakości napraw i zapobieżenia wypchnięciu osłonek przeciwkurzowych z gniazda, pogrubiliśmy gumę na osłonke (patrz rysunek). Zapewnia to lepszą przyczepność.

„Uwaga: Poniższy sposób wymiany szczęki hamulcowej lub rozpieracza zapewnia prawidłowe położenie wszystkich elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na położenie osłonki przeciwkurzowej rozpieracza.“

### Ulepszone części to:

**BWF145A, BWD113A, BWA108A, BWC107A, BWB111A oraz BWD119A**

