



SERVICE INFO – LuK 0006



Hydraulisen painelaakerin 510 0016 10 (VW T4) asennusohjeet

Autonvalmistajat: Volkswagen

Malli: Transporter (T4),
MJ. 09.95 – 09.03

LuK Nrot: 510 0016 10


OE Nrot:

02F 141 671 A

02F 141 671 B



Kuva 1: 510 0016 10



Kuva 2: Väärin



Kuva 3: Oikein

Hydraulisen painelaakerin asennuksessa on varmistettava, että laakerin (1) tasainen pinta on kytkimen suuntaan!

Hydraulisen painelaakerin runko ja laakeri ovat irrallisia. Ennen hydraulisen painelaakerin asennusta on varmistettava, että itse laakeri on oikein päin. Virheellisesti asennettuna kytkimestä kuuluu melua vaihteiston alueelta ja seurauksena on aselman lautasjousen vaurioituminen.

Huomautus:

Reklamaatiota vahinkojen johtuessa virheellisestä asennuksesta ei voida hyväksyä takuun piiriin.

Syy:

- painelaakerin ohjainuloke (ks. kuva 2) hankautuu lautasjousta vasten
- painelaakeri hankaa rungon reunaa vasten.

Ennen asennusta varmista laakerin oikea asento (ks. kuva 3)! Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaurion kytkimessä ja vaihdelaatikossa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

LuK 0006