



## SERVICE INFO – LuK 0021




# Kaksoismassavauhtipyörän 415 0142 10 asennusohjeet

Autonvalmistajat: Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

### Mallit:

Mitsubishi: Carisma, Space Star  
 Nissan: Qashqai, X-Trail  
 Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I,  
 Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I,  
 Megane II, Megane III, Vel Satis  
 Volvo: S40, V40

Tuotenumero 415 0142 10  
 415 0202 10  
 415 0204 10  
 415 0224 10  
 415 0261 10  
 415 0270 10  
 415 0383 10  
 415 0390 10  
 415 0399 10  
 415 0400 10  
 415 0413 10  
 415 0418 10  
 415 0419 10  
 415 0420 10  
 415 0452 10



Kuva 1: 415 0142 10 – kuljetusvarmistin jää kaksimassavauhtipyörään

Kaksoismassavauhtipyörä on varustettu kuljetusvarmistimella (lukitustapilla). Varmistin lukitsee vauhtipyörän ensio- ja toisio-osat keskenään ja se on sijoitettu vauhtipyörän moottorin puolelle (ks. kuva 1).

Uuden kaksoismassavauhtipyörän välyksen mittaaminen kääntämällä massoja vastakkaisiin suuntiin ei siten ole mahdollista.

### Huomioi:

Lukitustappia ei poisteta vauhtipyörää asennettaessa. Käytössä tappi automaattisesti leikkautuu. Muovivarmistimen erilliset osat pysyvät turvallisesti vauhtipyörässä.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

LuK 0021