



SERVICE INFO – LuK 0064



Työsylinteri/irrotinlaakeriin 510 0088 10 ja 510 0164 10

Erikokoiset hydraulikkaliittimet

Autonvalmistajat: Dacia
Nissan
Renault

Til. nrot LuK: 510 0088 10
510 0164 10



Kuva 1: Painelaakeri/työsylinteri pienillä hydraulikkaliittimillä

Edellä esitettyjen valmistajien autoissa käytetään erikokoisia hydraulikkaliittimiä painelaakeria/työsylinteriä varten.

Vaihtoa varten suosittelee Schaeffler Automotive Aftermarket kahta eri vaihtoehtoa:

- Pienillä liittimillä varustettua painelaakeria/työsylinteriä (kuva 1) käytettiin auton alkuperäisvarusteena. Autosta riippuen se voidaan korvata LuK-osalla numero: 510 088 10 tai 510 0164 10
- Suurella liittimellä varustettu painelaakeri/työsylinteri (kuva 2) on asennettu edellisen korjauksen yhteydessä, jolloin auton hydraulikkaliittimet on vaihdettu. LuK-osien numero: 510 088 10 tai 510 0164 10 asennusta varten on auto sovitettava pienille liittimille sopivaksi tai on asennettava uudet hydraulijohdot



Kuva 2: Painelaakeri/työsylinteri suurilla hydraulikkaliittimillä

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!