

# Technical *Info*

## Zmiana rolki zwrotnej CT 975 K1 na CT 975 K3 - Opel 1,6 / 1,8 16 V

rys. 1  
Wersja do zamiany

**Problem:**

Rolka dostarczona w zestawie jest inna, niż ta zamontowana w samochodzie.

55333



**Przyczyna:**

Według producenta zamiast dotychczasowej wersji metalowej (55333) należy montować nową wersję z plastikową powłoką (55373).

rys. 2  
Nowa rolka

**Rozwiązanie:**

Nowa wersja posiada wbudowaną śrubę i można ją montować bezpośrednio.



55373