

SKF Biuletyn Techniczny

VKBA 6781



BMW 1 (F20/21), 2 Cabrio (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Cabrio (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



Obowiązkowa wymiana śrub M12 X 1,50 mm znajdujących się w zestawie!



Nr SKF	Nr OE
VKBA 6781	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

Wymienione wyżej łożysk kół są montowane są do przedniej zwrotnicy za pomocą czterech śrub. Podczas montażu nowego zestawu łożyska koła SKF VKBA 6781, należy **obowiązkowo** użyć dostarczonych wraz z nim śrub **M12 X 1,50** o skoku gwintu odpowiednim dla danego łożyska.

VKBA 6781



Śruba: M12x1,50

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją montażu:

- Zaleca się najpierw wkręcić śruby ręcznie, a następnie dokręcić je kluczem dynamometrycznym używając zalecanego momentu dokręcenia
- Nigdy nie używaj klucza pneumatycznego do dokręcania śrub
- Zawsze sprawdzaj wartość momentów dokręcania śrub zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu

UWAGA: Użycie niewłaściwych śrub spowoduje zniszczenie gwintu, co może skutkować odkręceniem łożyska!

YouTube [Kliknij aby obejrzeć techniczne filmy SKF na Youtube](#)

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

Flash QR code

