



febi 38023



Passend für:
Mercedes-Benz with 5-gear
auto gearbox 722.6



DE

Der Ölstand in Mercedes-Benz 5-Gang
Automatikgetrieben (722.6) soll geprüft
werden? Kein Problem!

febi hat die Lösung!

Ölpeilstab für Automatikgetriebe

Nach dem Ölwechsel oder beim Verdacht auf Undichtigkeiten sollte der Ölstand im Automatikgetriebe geprüft werden. Werkseitig ist kein Ölpeilstab für das Getriebe vorgesehen.

Das Einfüllrohr befindet sich im Motorraum (Bild 1). Die Verschlusskappe des Einfüllrohrs ist mit einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Vor der Messung muss die Platte des Sicherungsstiftes mit einem passendem Werkzeug abgebrochen werden (Bild 2).





febi 44204

DE

Entfernen Sie den Sicherungstift und nehmen Sie die Verschlusskappe ab (Bild 3).

Nach der Messung des Ölstandes den Ölpeilstab unbedingt entfernen! Die Verschlusskappe kann wieder mit einem neuem Sicherungstift (febi 44204) gesichert werden.



Achtung!

Bei der Prüfung des Ölstandes ist der Ölpeilstab bis zum Anschlag in das Einfüllrohr einzubringen. Da das oben genannte Getriebe in verschiedenen Modellen eingesetzt wird, hat das Einfüllrohr verschiedene Längen. Nachdem der Ölpeilstab den Boden des Getriebes erreicht hat, kann es sein, dass ein Teil des Stabes aus dem Rohr herausragt (Bild 4).

Puede encontrar más información técnica en: partsfinder.bilsteingroup.com