

## Instrukcja montażu pierścieni uszczelniających na łożyskach kół przednich.

**Producent** Audi, Seat, Skoda, VW

**Modele:**

Audi A2 (8Z0)

Seat Cordoba (6L2)  
Ibiza (6L1)

Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)  
Roomster (5J)

VW Polo (9N)  
Fox (5Z1)

**Nr. LuK.:** 713 6104 70 (FAG-Kit)

**Nr. OE :** 14" 6Q0407623B / E  
(Pierścień uszczelniający)

**Nr. LuK.:** 713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-Kit)

**Nr. OE :** 13" 6Q0407623C  
(Pierścień uszczelniający)



Foto 1. Pierścienie uszczelniające mogą mieć różne kształty i kolory

Zanieczyszczenie wewnętrznej strony łożyska koła może skutkować poważną usterką łożyska oraz pierścienia pomiaru obrotów koła.

W związku z powyższym może nastąpić uszkodzenie pierścienia uszczelniającego oraz czujnika obrotów koła.

Podczas wymiany łożyska koła należy stosować dodatkowy pierścień uszczelniający montowany na stożku półosi.

**Wskazówka:**

Zestawy zawierające niezbędne pierścienie uszczelniające są dostępne w ofercie FAG od Września 2009 roku.



Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu !

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem [www.schaeffler-aftermarket.pl](http://www.schaeffler-aftermarket.pl) lub w RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stan 08.2009

**FAG 0007**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Dalsze Informacje:**

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: [aainfo.pl@schaeffler.com](mailto:aainfo.pl@schaeffler.com)

[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)

# FAG