



SERVICE INFO – INA 0004



Ģenerators mehānisma darbības traucējums

Pāreja uz ģenerators brīvgaitas mehānismu 535 0116 10

Ražotājs:	Nissan, Renault
Modeļi:	
Nissan:	Micra III
Renault:	Clio II, Megane II, Megane Grandtour II, Megane III, Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II
Dzinēji:	1.4, 1.5 dCI, 1.6
Oriģinālā aprīkojuma numurs:	
Nissan:	A660 - C300BX A660 - C300EX
Renault:	77 01 476 465 82 00 113 636
Rez. daļas Nr.:	535 0116 10



2. attēls: 535 0116 10 – INA ģenerators brīvgaitas mehānisms

Ģenerators mehānisma, kas uzstādīts standarta komplektācijā, lielās slodzes un konstrukcijas dēļ (1. attēls), priekšējās daļas papildu piedziņai bieži rodas darbības traucējumi.

Tādēļ tas jāpārbauda katrā tehniskās apkopes reizē un nepieciešamības gadījumā jānomaina.

Ja mehānisms ir bojāts, gumija ir poraina, saplaisājusī vai pilnīgi atdalījusies no metāla detaļām. Tā rezultātā, tai vairs nav nekāda slāpēšanas efekta.

Schaeffler Automotive Aftermarket piedāvā atbilstošu risinājumu – pāreju uz ģenerators brīvgaitas mehānismu 535 0116 10 (2. attēls). Ģenerators brīvgaitas mehānisms atbilst sistēmas tehniskajām prasībām un to var izmantot bez šaubīšanās.

Ja ģenerators mehānisma vibrāciju slāpētājs darbojas nepareizi, transportlīdzeklis var salūzt.

Lai nodrošinātu mehānisma pareizu montāžu, lūdzu, izmantojiet sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.

Lūdzu ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja specifikācijas!



1. attēls: Ģenerators mehānisma vibrāciju slāpētāja virzienmaiņa