



SERVICE INFO – INA 0123



Moottorin käynti on tasaisempaa vaihdettaessa laturin kiinteä hihnapyörä vapaapyörään

Autonvalmistajat: BMW


Mallit: 320d (E90, E91, E93)
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Valmistusvuosi: 2004 - 2011

Moottorit: M47, N47

Tuotenumero

INA-OAP	Valeo-laturi
535 0063 10	TG15C073/TG15C093
535 0202 10	TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10	FG18D024/FG18S019



Kuva 1: Kiinteän hihnapyörän vaihto laturin vapaapyörään



Kuva 2: Laturin vapaapyörä 535 0063 10 (vasemmalla), 535 0202 10 (keskellä), 535 0203 10 (oikealla)

Edellä esitetyissä laturin kiinteällä hihnapyörällä varustetuissa autoissa voi apulaitekäytön alueella ilmetä tärinää ja häiritsevää melua. Tämän syynä on dieselmoottoreiden pyörimisnopeuden huomattavasti suurempi epätasaisuus bensiinimoottoreihin verrattuna.

Laturin vapaapyörä erottaa apulaitekäytön moottorin pyörimisnopeuden epätasaisuuksista ja varmistaa moniurakiilahinnan tasaisen ja rauhallisen liikkeen. Tämän ansiosta on moottorin käynti tasaisempaa ja ääneltään hiljaisempaa.

Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee kyseisissä autoissa laturin kiinteän hihnapyörän vaihtamista vapaapyörään. Tärkeää: On ehdottomasti noudatettava toimituksen mukana tulevia asennusohjeita!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REXPERT