



## SERVICE INFO – INA 0163



# Śruby w zestawie

## Obudowa pompy płynu chłodzącego została zmodyfikowana

Producent:	Ford
Modele:	C-Max , Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Transit
Silniki:	1.8 TDCI
Nr części:	538 0256 10

Dla poprawnego doboru należy używać katalogu online



Foto 1: Zawartość zestawu pompy



Foto 2: Zmienione położenie gniazd montażowych

Obudowa pompy płynu chłodzącego 538 0256 10 została zmodyfikowana. Dostarczone z pompą śruby (M6x37) muszą być konieczne zamontowane we wskazanych otworach (Foto.2)

Zwiększony wymiar trzech gniazd obudowy wymaga użycia dłuższych śrub.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!