

Informacja produktowa - łożysko oporowe 500 0035 10

Marka pojazdu:
BMW

Nr LuK: 500 0035 10

Nr OE: 21 51 1 204 419
21 51 1 207 275
21 51 1 208 423
21 51 1 223 168
21 51 1 223 366
21 51 1 225 203
21 51 2 225 619

W celu poprawy komfortu pracy sprzęgła, łożysko **500 0035 10** wyposażono mechanizmem wyrównujący (**strzałka**).

Wysprzęglik składa się z konwencjonalnego łożyska i pierścienia ustalającego. Pierścień naciągnięty jest na korpus łożyska. Pierścień daje się swobodnie przesuwac na łożysku.



Fot. 1: 500 0035 10

Nie wolno smarować pierścienia ani korpusu łożyska, gdyż wskutek zmian chemicznych w smarze, może to zwiększyć opory ruchu.

Uwaga:

To **nie** jest żadna usterka!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem **www.LuK-AS.com** lub w RepXpert pod adresem **www.RepXpert.com**.

Stan 05.2008

LuK 0007

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG