




3 nowe pompy oleju BF dla pojazdów MAN do silników D20.66 i D26.76 (Euro II – VI)

Producent pojazdu: MAN		Produkt: mechaniczna pompa oleju	
Zastosowanie	Silnik	Nr ref. *	Nr BF
TGA, TGS, TGX, Lion's Coach, Jetliner, Skyliner	D20.66; D26.76 (Euro II – VI)	51.05103-5036	20 1402 20660
		51.05103-5037	20 1402 26760
		51.05103-5038	20 1402 26761

Te pompy oleju BF są produktem własnym, stworzonym przez koncern MS Motorservice International GmbH i oferowanym wyłącznie na rynku posprzedażnym.

Ich zoptymalizowana konstrukcja eliminuje znane przyczyny uszkodzeń, które mogą występować w pompach oleju instalowanych fabrycznie.



Przegląd zalet:

- Pełny komplet części zamiennych, włącznie z wszystkimi niezbędnymi śrubami i uszczelkami.
- Pompy oleju dostarczone są w stanie zmontowanym.
- Podwyższona niezawodność dzięki ulepszonej konstrukcji przy niezmiennych parametrach wydajnościowych.
- Każda pompa oleju jest testowana przed dostawą na stanowisku probierczym.
- Cena niższa od kompletu OE.
- Dołączona instrukcja montażu.



Możliwość zmian i niezgodności rysunków zastrzeżona.
Przyporządkowanie i elementy zamienne: patrz informacje podane w aktualnie obowiązujących katalogach, na płycie TecDoc albo w systemach opartych na informacjach TecDoc.
* Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.



Nr art. 20 1402 20660

Nr art. 20 1402 20660 zawiera:

Podzespół	Ilość	Nr ref. *
Pokrywa pompy oleju	1	51.05103-5036; 51.05103-0132; 51.05103-0129
Koło puste	1	51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233
Zębnik pompy oleju	1	51.05104-0234
Oś zębniaka pompy oleju	1	51.05105-5000; 51.05105-0070
Uszczelka okrągła 22x2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Śruba z łbem walcowym M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Zatyczka 6x5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Śruba kołnierzowa z łbem sześciokątnym M6x20	9	06.03216-8204; 06.03216-6204



Nr art. 20 1402 26760

Nr art. 20 1402 26760 zawiera:

Podzespół	Ilość	Nr ref. *
Pokrywa pompy oleju	1	51.05103-5037
Koło puste	1	51.05104-0252; 51.05104-0244
Zębnik pompy oleju	1	51.05104-0245
Oś zębniaka pompy oleju	1	51.05105-5002
Uszczelka okrągła 22x2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Śruba z łbem walcowym M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Uszczelka okrągła 25,12x1,78	1	06.56936-1328
Zatyczka 6x5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Śruba kołnierzowa z łbem sześciokątnym M6x20	8	06.03216-8204; 06.03216-6204



Nr art. 20 1402 26761

Nr art. 20 1402 26761 zawiera:

Podzespół	Ilość	Nr ref. *
Pokrywa pompy oleju	1	51.05103-5038
Koło puste	1	51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233
Zębnik pompy oleju	1	51.05104-0234
Oś zębniaka pompy oleju	1	51.05105-5000; 51.05105-0070
Uszczelka okrągła 22x2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Śruba z łbem walcowym M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Uszczelka okrągła 25,12x1,78	1	06.56936-1328
Zatyczka 6x5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Śruba kołnierzowa z łbem sześciokątnym M6x20	8	06.03216-8204; 06.03216-6204

Możliwość zmian i niezgodności rysunków zastrzeżona.
 Przyporządkowanie i elementy zamienne: patrz informacje podane w aktualnie obowiązujących katalogach, na płycie TecDoc albo w systemach opartych na informacjach TecDoc.
 * Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.