

**Model Nr. 0XAT5050A**

## **2pcs Wire Gripping Handles**

- 2pcs wire gripping handles:

Feed the wire through the hole in the wedge shaft.

Loop it through the hole at the top of the shaft.

Then back into the handle.

Pressing the wedge back into the handle, the wire is held.



### **Uchwyty do mocowania drutu - 2 szt.**

- Uchwyty do mocowania drutu:

Umieścić drut przez otwory w klinie. Następnie zrobić pętle w górnej części. Potem ponownie przełożyć przez uchwyt.

Wcisnąć klin do rękojeści.