











Szczypce






KLASY DRUTU

Przykłady materiału	Twardość drutu	Przykłady materiału	Wire hardness
 (Miedź, Aluminium)	Miękki drut	 (Stal sprężynowa)	Drut cienki (Strunowy)
 (Drut żelazny)	Średnio twardy drut	 (Kabel)	Kabel
 (Drut stalowy)	Twardy drut	 (Lina stalowa)	Lina stalowa

RODZAJE KSZTAŁTÓW - KRAWĘDŹ CIĘCIA

			
Ostrze środkowe	Ostrze skośne	Ostrze z bardzo małym skosem	Cięcie bez fasy

RODZAJE SZCZĘK

		
Płaskie	Pół-okrągłe	Okrągłe

POWIERZCHNIA ŚCISKOWA

		
Ząbkowana	Gładka	Krzyżowo nacięta

RĘKOJEŚĆ



ze sprężyną rozwierającą