



SERVICE INFO – LuK 0007



BMW:n painelaakeria 500 0035 10 koskeva tuotetiedotus

Autonvalmistajat: BMW

LuK Nrot: 500 0035 10

OE Nrot: 21 51 1 204 419
21 51 1 207 275
21 51 1 208 423
21 51 1 223 168
21 51 1 223 366
21 51 1 225 203
21 51 2 225 619



Kuva 1: 500 0035 10

Kytkimen käyttömukavuuden parantamiseksi painelaakerissa 500 0035 10 on ”kelluva” kosketuspinta kytkimen asetelmaa vasten (ks. nuoli).

Painelaakeri koostuu tavanomaisesta painelaakerista ja siihen kiinnityvästä mukautuvasta renkaasta. Tämä pinta laakerista on kosketuksessa kytkimen lautasjouseen. Ilman kuormitusta tämä rengas liikkuu laakerissa vapaasti.

Huomautus:
Tämä ei ole vika!

Painelaakerin rungon ja mukautuvan laakeripinnan väliin ei saa päästä rasvaa, sillä voiteluaineen jähmettyminen liukupinnoille voi huonontaa laakerin toimintaa (liukupintojen liimautuminen).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!